


安中小学校①

危険箇所番号：1



車道が狭い
歩道・路側帯がない・狭い
車両速度が高い
白線がほとんど消えている。


【対策・実施内容】

舗装改修後、速度制限標示を設置
外側線を引き直す




安中小学校③

危険箇所番号：22



原市小学校②



原市小学校③

危険箇所番号：5

【状況・危険内容】

交通量が多い
歩道・路側帯がない・狭い
車両速度が高い

【対策・実施内容】

児童に注意喚起

【現況】



磯部小学校

危険箇所番号：6



東横野小学校①

危険箇所番号：7

【状況・危険内容】

交通量が多い
路側帯・車道が狭い
見通しが悪い
カーブでスピードを出す車が多く、歩道が狭く危険

【対策・実施内容】


イメージハンプ（2箇所）設置

【対策後】



東横野小学校②

危険箇所番号：8



碓東小学校①

危険箇所番号：9

【状況・危険内容】

見通しが悪い
樹木等が倒れる恐れがある

【対策・実施内容】

年数回伐採除草作業の実施

【現況】



碓東小学校②

危険箇所番号：10

【状況・危険内容】

交通量が多い
歩道・路側帯がない・狭い
車道が狭い
見通しが悪い
車両の速度が高い
地震時にブロック塀が倒れる恐れがある

【対策・実施内容】


カーブの部分にドットライン、「減速」を設置
「止まれ」や停止線を引き直し

【対策後】



碓東小学校③

危険箇所番号：11



秋間小学校①

危険箇所番号：12



秋間小学校②

危険箇所番号：13



秋間小学校③

危険箇所番号：14

【状況・危険内容】

歩道・路側帯がない・狭い
見通しが悪い
車両速度が高い

【対策・実施内容】

ポストコーンを設置

【対策後】



松井田小学校

危険箇所番号：15

【状況・危険内容】

横断歩道がない
路面標示等が消えかかっている
車両の速度が高い
スクールバスの停留所

【対策・実施内容】

センターライン、外側線の引き直し
路面標示等の設置



【対策後】



西横野小学校①

危険箇所番号：16



西横野小学校②

危険箇所番号：17



西横野小学校③

危険箇所番号：23

【状況・危険内容】

カーブミラーを見た時、東西の歩行者が見えない

【対策・実施内容】

歩道に路面標示を設置
カーブミラーの角度調整

【対策後】



第一中学校①

危険箇所番号：18

【状況・危険内容】

見通しが悪い

横断歩道の表示が消えかかっている

【対策・実施内容】

横断歩道、停止線の引き直し

交差点南道路「止まれ」の周りに強調標示を設置

【対策後】



第一中学校②

危険箇所番号：19



第二中学校①





【状況・危険内容】

交通量が多い
車両速度が高い

【対策・実施内容】

自転車での通行について交通指導をする

【現況】

第二中学校②

危険箇所番号：21

【状況・危険内容】

交通量が多い

車両速度が高い

【对策・实施内容】

自転車での通行について交通指導をする

【 現 況 】

