

# 令和6年度 対策一覧表

令和7年4月現在

| No. | 学校名  | 路線名              | 危険箇所                   | 通学路の状況危険箇所の内容                                  | 対策内容(確認事項)                                                                                                                                             | 進捗状況(実施内容)                                                          | 事業主体                              | 対策年度(予定)                      |
|-----|------|------------------|------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| 1   | 安中小  | 市道 安436号線        | 清照寺前～市道幹244号間          | 歩道がない。道幅も狭く、見通しが悪い。                            | ①T字路の止まれの標識は、外さなければならないもの。新たに「止まれ」の標示を引くことは難しい。<br>②T字路から東側に外側線を引く。T字路に停止指導線を引く。東側の道路のカーブの前後に「カーブ注意」または「スピード注意」の路面標示を設置する                              | ①一時停止は廃止予定。廃止にあわせて、停止指導線を塗り直しをする。<br>②対応済み                          | ①安中警察署<br>②市土木課                   | ②R6年度                         |
| 2   | 安中小  | 県道 一本木平・小井戸・安中線  | 旧道と市道安439号線の交差点(谷津庁舎西) | 交通量が多い。旧道南側の歩道は狭い。                             | ①横断歩道の塗り直し。<br>②道路の縁石にオレンジ色のボールを設置(2本)する。                                                                                                              | ①塗り直し済み<br>②ポストコーンを設置済                                              | ①安中警察署<br>②安中土木事務所                | ①②R6年度                        |
| 3   | 安中小  | 市道 安551号線        | チェリー理容室付近～安中3830-1付近   | 車両の速度が高い                                       | 路面標示「スピード注意」を設置する。東側の道路を優先し、その後西側の道路も同様に外側線を引く。                                                                                                        | 対応済み                                                                | 市土木課                              | R6年度                          |
| 4   | 磯部小  | 県道 磯部停車場・上野尻線    | 下磯部1808-4前の旧横断歩道       | 交通量が多い。横断歩道がない。                                | ①横断歩道の間隔は基本200mあける。次の横断歩道まで75mであり再設置は難しい。この横断歩道を再設置の場合は75m先の横断歩道を消す必要がある。住民の要望で、どちらにするか選択は可能。<br>②令和7年度にグリーンベルトを設置する。                                  | ①設置難しい。<br>②対応済み                                                    | ①安中警察署<br>②安中土木事務所                | ②R7年度                         |
| 5   | 磯部小  | 市道 磯269号線        | 東上磯部1467付近             | 横断歩道がない。                                       | ①注意喚起の看板設置等の検討をする。<br>②現在の交通量では横断歩道の設置は難しい。                                                                                                            | ①検討中<br>②設置は難しい。                                                    | ① 学校・市教委<br>② 安中警察署               |                               |
| 6   | 東横野小 | 市道 幹125号線        | 鷺宮3366-10付近            | 交通量が多い。歩道、車道が狭い。車両の速度が高い。カーブミラーが曇っていて見えない時がある。 | ①舗装の補修に合わせて、センターラインをなくして外側線の拡幅、横断歩道の位置を検討する。<br>②舗装の補修や路面表示等の補修・追加を、神社(繁桂寺)方面から順次行う予定。道路の拡幅も計画(来年度以降)で、用地の買収を行っている。<br>③カーブミラーの場所や角度については、必要があれば変更できる。 | ①舗装の補修に合わせて対応。<br>②舗装の補修はR6年度から順次対応中。拡幅工事はR7年度以降対策予定。<br>③現状のままのする。 | ① 安中警察署<br>② 市土木課<br>③ 危機管理課      | ①R6年度以降<br>②補修R6年度<br>③拡幅R7年度 |
| 7   | 東横野小 | 市道 幹125号線 東466号線 | 鷺宮1234付近               | 交通量が多い。歩道、車道が狭い。車両の速度が高い。一時停止の標識がない。           | ①引き続き、地区の住民に注意喚起を行う。<br>②PTAで、有効な注意喚起の看板等について検討する。学校を通じて、市に要望していく。<br>③幅員等の関係で、東466号線には「止まれ」の表示等はできない。<br>④舗装の補修に合わせて、停止指導線を引き直すことは可能                  | ①対応済み<br>②対応検討中<br>③路面標示は難しい。<br>④対応予定                              | ①区長会<br>②学校関係者<br>③安中警察署<br>④市土木課 | ④R6年度                         |
| 8   | 碓東小  | 主要地方道 前橋・安中・富岡線  | 岩井陸橋～岩井歩道橋             | 交通量が多い。車両の速度が高い。歩道の車道側に柵を付けて欲しい。               | 歩道橋付近の柵については、歩行者横断防止の目的で設置しているため、現状で道路の安全面で問題はない。歩道の段差については対応を検討する。                                                                                    | 柵の設置については難しい。<br>歩道の段差については対応済。                                     | 安中土木事務所                           | R6年度                          |
| 9   | 碓東小  | 主要地方道 前橋・安中・富岡線  | 石井橋～板鼻宿                | 交通量が多い。車両の速度が高い。歩道の車道側に柵かボールを付けて欲しい。           | 道路劣化状況等、現状をよく調査し必要と判断されれば対策を講ずる。                                                                                                                       | R7年度対策を検討する。                                                        | 安中土木事務所                           | R7年度以降                        |

# 令和6年度 対策一覧表

令和7年4月現在

| No. | 学校名  | 路線名                 | 危険箇所                                 | 通学路の状況危険箇所の内容                      | 対策内容(確認事項)                                                                                                                 | 進捗状況(実施内容)                     | 事業主体                         | 対策年度(予定) |
|-----|------|---------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------|
| 10  | 碓東小  | 県道 箕郷・板鼻線           | 板鼻1379-1前横断歩道                        | 交通量が多い。車両の速度が高い。<br>横断歩道が消えかかっている。 | 横断歩道、東側ダイヤモンドの塗り直しを上申する。                                                                                                   | 塗り直し済み                         | 安中警察署                        | R6年度     |
| 27  | 碓東小  | 主要地方道<br>前橋・安中・富岡線  | 板鼻二丁目交差点(板鼻郵便局前)                     | 交通量が多い。<br>横断歩道が消えかかっている。          | 板鼻二丁目交差点横断歩道、板鼻二丁目交差点西へ約180m横断歩道の塗り直しを上申する。                                                                                | 塗り直し済み                         | 安中警察署                        | R6年度     |
| 11  | 秋間小  | 県道 安中・榛名湖線          | クニオツタから大通りに出るところ                     | 交通量が多い。                            | ①飛び出し坊やの設置等検討したい。<br>②利用者が少ないことから横断歩道の設置は難しい。近くの交差点(信号機あり)の横断歩道を利用してほしい。<br>③歩道もあり、道路として問題はない。注意看板等の設置によっては危険を誘発すること考えられる。 | ①検討中<br>②現状のままとする。<br>③対策は難しい。 | ①学校関係者<br>②安中警察署<br>③安中土木事務所 |          |
| 12  | 後閑小  | 市道 幹138号線           | ダスキン後閑営業所前                           | 「速度制限」「学童に注意」の標示が消えかかっている。         | ①速度制限の標示を塗り直す。<br>②「学童注意」の路面標示を新たに設置する。                                                                                    | ①塗り直し済み<br>②対応済み               | ①安中警察署<br>②市土木課              | ①②R6年度   |
| 13  | 後閑小  | 市道 幹138号線           | 山王バス停付近                              | 「横断歩道あり」の標示が消えかかっている。              | ダイヤモンドを塗り直す。                                                                                                               | 塗り直し済み                         | 安中警察署                        | R6年度     |
| 14  | 後閑小  | 主要地方道<br>下仁田・安中・倉渕線 | 萩原商店北側                               | 歩道ない。車両の速度が高い。                     | ①センターラインの塗り直しを上申する。<br>②外側線を塗り直す。                                                                                          | ①②塗り直し済み                       | ①安中警察署<br>②安中土木事務所           | ①②R6年度   |
| 15  | 松井田小 | 主要地方道<br>渋川・松井田線    | 新堀信号                                 | 交通量が多い。車両速度が高い。                    | 下り坂になっている路面にタップラインを引くことを検討する。                                                                                              | 対応済み                           | 安中土木事務所                      | R7年度     |
| 16  | 松井田小 | 主要地方道<br>渋川・松井田線    | ヤクルト松井田サービスセンター前横断歩道付近               | 交通量が多い。車両速度が高い。<br>路面標示もない。        | ①横断歩道の劣化状態から塗り直しが必要と判断出来ない。<br>②タップラインを引くことや、どのように何箇所引くかを含め検討する。また、文字等の路面標示の設置も検討する。                                       | ①現状のままとする。<br>②対応済み            | ①安中警察署<br>②安中土木事務所           | ②R7年度    |
| 17  | 西横野小 | 県道 松井田・中宿線          | 人見バイパス西口交差点から県道松井田・中宿線へ進んだ橋付近の車道のへこみ | 車道がへこんでおり、水たまりができる。歩道を通る児童が危険。     | 水のたまる箇所の土砂の清掃を行った後、雨が降ったときの状況を確認して、今年度中の対応を検討する。                                                                           | 対応済み                           | 安中土木事務所                      | R6年度     |
| 18  | 西横野小 | 県道 碓部停車場・妙義山線       | 二軒在家932-2付近の植え込み                     | 植え込みで、歩道が狭くなる。                     | ①地権者に伐採の依頼<br>②道路に大きくはみ出している部分を整理する(伐る)ことを検討する。                                                                            | ①②対応済み                         | ① 区長会<br>② 安中土木事務所           | ①②R6年度   |
| 19  | 細野小  | 市道 9115号線           | 細野小北交差点                              | アスファルトが陥没している。                     | 陥没箇所の修繕                                                                                                                    | 対応済み                           | 松井田振興課                       | R6年度     |

令和6年度 対策一覧表

令和7年4月現在

| No. | 学校名  | 路線名                     | 危険箇所                      | 通学路の状況危険箇所の内容                                  | 対策内容(確認事項)                                                                                                                     | 進捗状況(実施内容)            | 事業主体                                    | 対策年度(予定) |
|-----|------|-------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|----------|
| 20  | 第一中  | 市道 安681号線               | 国道18号から一中へ折れ、すぐの側道        | 見通しが悪い。                                        | 東側「合流注意」または「交差点注意」、ドットラインの路面標示を検討する。西側「学童注意」または「交差点注意」の路面標示を検討する。                                                              | 対応済み                  | 市土木課                                    | R6年度     |
| 21  | 第一中  | 県道 安中・榛名湖線、一本木平・小井戸・安中線 | 安中四丁目交差点付近                | 交通量が多い。歩道・路側帯がない・狭い。                           | 白線の引き直し。規模については検討する。                                                                                                           | 対応済み                  | 安中土木事務所                                 | R7年度     |
| 26  | 第一中  | 市道 磯453、473、494号線       | 大竹667付近交差点                | 見通しが悪い。                                        | 外側線、交差点マーク、ドットライン及び南北に「交差点注意」の路面標示を、東方面より整備しているグリーンベルトに合わせ行う。                                                                  | 対応済み                  | 市土木課                                    | R6年度     |
| 22  | 第二中  | 市道 原445、446、453、454号線   | 原市2272-3付近の五叉路交差点         | 見通しが悪い。                                        | ①自転車の通行や徒歩通学者に対して交通指導をする。<br>②横断歩道や「止まれ」の塗り直し。<br>③交差点をベンガラ(赤色)で塗装、外側線の塗り直し。北側校門より交差点までのグリーンベルトの設置を検討する。<br>④カーブミラーの角度調整を検討する。 | ①②③対応済み<br>④現状のままとする。 | ① 学校関係者<br>② 安中警察署<br>③ 市土木課<br>④ 危機管理課 | ①②③R6年度  |
| 23  | 松井田中 | 県道 長久保・郷原線              | 松井田町小日向2063～小日向ふれあいセンター付近 | 歩道が片側にしかない(自転車通行不可)。見通しが悪い。                    | 道路改良事業計画があり、歩道の拡幅もされる見込み。歩道上のくぼみは修繕する                                                                                          | 歩道上のくぼみについては対応済み。     | 安中土木事務所                                 | R6年度     |
| 24  | 松井田中 | 県道 八本松・松井田線             | 松井田高校北側～琴平坂付近             | グリーンベルトは土砂で狭くなっている。歩道は草・落ち葉・ゴミなどで通りにくくなることがある。 | ①安全対策として、学校で自転車の左側通行を徹底してほしい。<br>②グリーンベルト外側の側溝上に積もっている草や土砂を除去する。                                                               | ①指導継続中<br>②対応済み       | ① 安中警察署(学校)<br>② 安中土木事務所                | ②R7年度    |
| 25  | 松井田中 | 市道 95013、95031号線        | 南横町公民館～元群馬銀行松井田支店南側付近     | 車道が狭い。見通しが悪い。崖になっている所がある。                      | 見通しをよくするため、地権者に木の伐採依頼をする。崖側が市の土地であれば市で伐採する。                                                                                    | 対応済み                  | 松井田振興課                                  | R6年度     |