

旧九十九小学校 令和2年度以降修繕履歴（施工費10万円以内を含む）

件 名	実施時期	施工場所	施工内容	施工費(円・税込) ※1000円以下切捨
玄関ホール漏水緊急対応修繕	R2. 9	玄関ホール	雨水漏水のため天井材の脱落が発生し、応急的に天井材の劣化部を撤去	107, 000
玄関ホール屋上防水修繕	R2. 9～R2. 11	玄関ホール	天井材の復旧及び屋上防水の修繕	1, 067, 000
浄化槽ブロワー交換修繕	R3. 5	浄化槽	浄化槽ブロワーの交換	217, 000
プール排水バルブ修繕	R4. 7	プール設備	排水バルブが開放できず、プール水が排水できない状況となっていたため修繕	72, 000
浄化槽ブロワー回転ベルト交換修繕	R4. 8	浄化槽	浄化槽ブロワー回転ベルトの交換	3, 000
灯油庫表示板修繕	R6. 4	屋外灯油庫 (少量危険物貯蔵取扱所)	敷地北西隅の灯油庫（少量危険物貯蔵取扱所）の標識及び掲示板が不明瞭であったため、交換	13, 000