

旧九十九小学校 令和2年度以降修繕履歴（施工費10万円以内を含む）

件名	実施時期	施工場所	施工内容	施工費(円・税込) 1,000円未満切捨
玄関ホール漏水緊急対応修繕	R2.9	玄関ホール	雨水漏水のため天井材の脱落が発生し、応急的に天井材の劣化部を撤去	107,000
玄関ホール屋上防水修繕	R2.9～R2.11	玄関ホール	天井材の復旧及び屋上防水の修繕	1,067,000
浄化槽ブLOWER交換修繕	R3.5	浄化槽	浄化槽ブLOWERの交換	217,000
プール排水バルブ修繕	R4.7	プール設備	排水バルブが開放できず、プール水が排水できない状況となっていたため修繕	72,000
浄化槽ブLOWER回転ベルト交換修繕	R4.8	浄化槽	浄化槽ブLOWER回転ベルトの交換	3,000
灯油庫表示板修繕	R6.4	屋外灯油庫 (少量危険物貯蔵取扱所)	敷地北西隅の灯油庫（少量危険物貯蔵取扱所）の標識及び掲示板が不明瞭であったため、交換	13,000
プール室ドアノブ交換修繕	R7.8	プール機械室	プール設備の機械室出入口のドアノブが故障していたため、交換	22,000
高圧気中負荷開閉器操作紐交換修繕	R7.10～R8.2	自家用電気工作物 (キュービクル)	自家用電気工作物の年次点検にて高圧気中負荷開閉器(PAS)の開閉を手動で動作させるための操作紐の劣化が指摘されたため、交換	187,000