

# 安中小学校①

**【状況・危険内容】**

朝は通勤の車両が多いが、道幅が狭く、注意喚起の路面標示が消えかかっている

**【対策内容】**


グリーンベルトを描く  
路面標示「学童注意」を塗り直す

安中市役所 本庁舎

**【対策後】**



## 安中小学校②



## 安中小学校③



# 磯部小学校①

**【状況・危険内容】**

雨が降ると水たまりができ、歩きづらい

**【対策内容】**

集水柵を設置し、側溝に排水する



【対策後】



(集水柵)



## 磯部小学校②



# 東横野小学校①



**【状況・危険内容】**  
歩道がない

**【対策内容】**  
歩道設置について検討中

**【現況】**



## 東横野小学校②



# 東横野小学校③



# 碓東小学校①



## 碓東小学校②

**【状況・危険内容】**

道幅狭く、見通しが悪い  
登校時は通勤車両が多い

**【対策内容】**

グリーンベルトを設置（予定）  
路面標示（歩行者へのストップマーク）を設置

**【対策後】**



## 碓東小学校③



(反射板)



**【状況・危険内容】**

通行車両の速度が速く、カーブを曲がり切れず  
縁石に乗り上げる事故が発生している

**【対策内容】**

縁石に反射板を設置  
「速度落せ」の路面標示

【対策後】



# 碓東小学校④



# 秋間小学校①

**【状況・危険内容】**


樹木が歩道にはみ出す

**【対策内容】**

市福祉課で対応



## 秋間小学校②



**【状況・危険内容】**

タイルの破損や段差、苔で転倒の危険

**【対策内容】**

破損、段差は修繕

**【対策後】**

**【対策後】**

**【対策後】**

安中市立秋間小学校

# 後閑小学校①



# 松井田小学校①



**【状況・危険内容】**  
横断歩道が消えかかっている  
車両が一時停止の表示に気づきにくい

**【対策内容】**  
「路面標示」塗り直し、交差点の強調標示、  
飛び出し坊やの設置

## 松井田小学校②



# 松井田小学校③

**【状況・危険内容】**

横断歩道が消えかかっている  
道幅が狭く、建物が迫っていて見通しが悪い

**【対策内容】**

舗装等改修



【対策後】

## 松井田小学校④

**【状況・危険内容】**

桜の木の枝葉が道にはみ出しているため通行の妨げになっている

**【対策内容】**

所有者に対策依頼



**【現況】**



## 松井田小学校⑤



# 西横野小学校①



## 西横野小学校②



**【状況・危険内容】**


陸橋から信号までの間の路側帯が狭い

**【対策内容】**

歩道設置について、検討中

注意喚起路面標示を設置

# 西横野小学校③



## 細野小学校①



## 細野小学校②

**【状況・危険内容】**

「止まれ」、停止線が消えかけている  
一時停止をしない車両がある

**【対策内容】**

「停止線」、「止まれ」を塗り直す  
標識を更新



**【対策後】**



# 第一中学校①




## 第一中学校②



# 第一中学校③



## 第二中学校①



## 第二中学校②



# 松井田中学校①



## 松井田中学校②

