

安中小学校①

【状況・危険内容】

歩道がない
道幅も狭く、見通しが悪い

【対策・実施内容】

路面標示「カーブ注意」設置


【対策後】




安中市役所
谷津庁舎




安中小学校②



安中小学校③



磯部小学校①



磯部小学校②



東横野小学校①



【状況・危険内容】

交通量が多い
歩道、車道が狭い
車両の速度が高い
カーブミラーが曇っていて見えない時がある

【対策・実施内容】

舗装の補修はR6年度から順次対応中
拡幅工事はR7年度以降対策予定

【現況】



東横野小学校②

【状況・危険内容】


交通量が多い
歩道、車道が狭い
車両の速度が高い
一時停止の標識がない

【対策・実施内容】

舗装の補修に合わせて対応



碓東小学校①



碓東小学校②



碓東小学校③



碓東小学校④



秋間小学校



後閑小学校①

【状況・危険内容】

「速度制限」「学童に注意」の標示が消えかかっている

【対策・実施内容】

速度制限の標示を塗り直す

「学童注意」の路面標示を新たに設置する



【対策後】



後閑小学校②


【状況・危険内容】

「横断歩道あり」の標示が消えかかっている

【対策・実施内容】

ダイヤモンドを塗り直す

【対策後】



後閑小学校③



松井田小学校①



【状況・危険内容】

交通量が多い
車両速度が高い

【対策・実施内容】

下り坂になっている路面にタップラインを引く

【対策後】



松井田小学校②



西横野小学校①



西横野小学校②

【状況・危険内容】

植え込みで、歩道が狭くなる

【対策・実施内容】

植木を伐採



【対策後】



安中市立西横野小学校

細野小学校




第一中学校①

危険箇所番号：20



第一中学校②



第一中学校③



第二中学校



松井田中学校①



松井田中学校②



松井田中学校③

