

平成29年度対策一覧表

平成30年3月末時点

No.	学校名	路線名	危険箇所	通学路の状況危険箇所の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	安中小学校	市道幹113号線	武家長屋信号西	車両速度が高く、舗道が凍って滑る。	1 武家屋敷信号の北側横断歩道の引き直し。 2 武家屋敷信号東側に「学童注意」の路面標示。 3 歩道の凍結が心配される箇所への「滑り止め用の砂袋(塩カル混合)」の配置。	安中警察署交通課 安中市建設部土木課 "	29年度対策済 29年度対策済 "
2	安中小学校	国道18号線下野尻交差点東	歩道橋 東	自転車歩道へ高速進入してくる。	1 歩道内部にポストコーンを2本設置。 歩道と道路の境にポストコーンを2本設置。合計4本のポストコーンを設置する。	国土交通省	29年度対策済
3	安中小学校	国道18号線	国道18号線沿い歩道	歩道に雑草が伸びていて、見通しが悪く、歩行しづらい。	1 草刈り。	国土交通省	29年度対策済
4	原市小学校	市道幹146号線	小林接骨医院から西方面の道路	歩道・路側帯がなく、車道が狭い。	1 「学童注意」の路面標示。	安中市建設部土木課	29年度対策済
5	原市小学校	市道原492号線	原小東門から赤心幼稚園方面の道路	歩道・路側帯がなく、車道が狭い。	1 「学童注意」の路面標示(2箇所)。	安中市建設部土木課	29年度対策済
6	原市小学校	県道125号線	原小前新設横断歩道	劣化した側溝がある。劣化した見づらいカーブミラーがある。交通量が多い。	1 側溝の段差をモルタル等で対応。 2 カーブミラーのくもりを取り除く。	群馬県県土整備部安中土木事務所 安中市総務部危機管理課	29年度対策済 "
7	磯部小学校	市道幹238号線	登城の信号から浦野整形に行く通り	道路幅が狭く、歩道も狭い。グリーンベルトを設置してもらいたい。	1 東西両方向の2箇所に「学童注意」の路面標示。	安中市建設部土木課	29年度対策済
8	東横野小学校	県道212号線	万屋商店付近の横断歩道	横断歩道の線が薄くなっており、よく見えなくなっている。	1 「横断歩道」の引き直し。 2 「止まれ」の路面標示の引き直し。 3 外側線の引き直し。	安中警察署交通課 " 群馬県県土整備部安中土木事務所	30年度対策予定 " 29年度対策済
9	東横野小学校	市道幹128号線	鷺宮 的場・段貝戸地区の崖	坂の西側が崖になっていて、崖が崩れそうであり、通学するのに危険。	1 「横断歩道」の引き直し。 2 「止まれ」の路面標示の引き直し。 3 「学童注意」の路面標示。 4 崖部分を含んだ当該路線について、道路改良工事を施工中(工事は数年で完了予定)。	安中警察署交通課 " " 安中市建設部土木課	30年度対策予定 " " 29年度対策済
10	東横野小学校	県道中野谷一富岡線	文新地区十字路	大型車右折時、車両後部が歩道内に入り危険。	1 歩道内道路側にポストコーンを3本設置。 2 「学童注意」の路面標示	群馬県県土整備部安中土木事務所 安中市建設部土木課	29年度対策済 "

平成29年度対策一覧表

平成30年3月末時点

No.	学校名	路線名	危険箇所	通学路の状況危険箇所の内容	対策内容	事業主体	対策年度
11	碓東小学校	市道幹132号線	藤井坂の上部	冬の夜に雪が降った次の日の朝は、凍結路面になり、そこを勢いよく下ってくる車がスリップして歩道の中まで突っ込む。	1 冬期中は滑り止めの砂を用意し、工事用の「凍結注意」の看板を3箇所に設置。 2 事故多発箇所にガードレールの設置。	安中市建設部土木課 "	29年度対策済 30年度対策予定
12	碓東小学校	市道岩5号線	碓東小プールの東側道路約30m区間	朝7:30~8:30は許可車以外進入禁止であるが、入ってくる車が多い。	1 横断歩道、一時停止の引き直し。 2 横断歩道~角までのグリーンベルトの設置。	安中警察署交通課 安中市建設部土木課	29年度対策済 "
13	碓東小学校	県道10号線 県道前橋・安中・富岡線	野殿のセーブオン~テクス清水~依田理容店手前50mまで	夏場、雑草が歩道内に高く生え、歩行の邪魔をしている。歩道のアスファルト舗装がゴツゴツしており、つまずいて転びやすい。	1 明確に段差になっている所を優先順位を決めて舗装。漆のような植物の伐採。 2 歩道に伸びた雑草を地元の育成会等、区で除草。	群馬県県土整備部安中土木事務所 区長	29年度対策済 "
14	碓東小学校	市道幹115号線	群馬県信用組合板鼻支店交差点から北へ約400m区間	交通量が非常に多く、車同士のすれ違い時やカーブ部分では、児童が歩く路側帯の中を自動車が行く状態。	1 グリーンベルトの補修等。 2 一部のU字溝の隙間を直す。	安中市建設部土木課 "	29年度対策済 "
15	碓東小学校	市道幹229号線	県道10号線に向かう手前の道路。	朝の通学時間帯に交通量が多く、登校する児童が危険。	1 現在標示のある「減速」の続きに「学童注意」の路面標示を施す。	安中市建設部土木課	29年度対策済
16	秋間小学校	市道秋805号線	辻橋	歩道・路側帯がなく、車道が狭い。	1 外側線を引く。	安中市建設部土木課	29年度対策済
17	秋間小学校	県道48号線	広田交差点北側	側溝と歩道の間が狭く、ガードレールも側溝の蓋もない。側溝は、すぐ用水路に合流しているので危険。	1 歩道に沿って柵を設置。	群馬県県土整備部安中土木事務所	29年度対策済
18	秋間小学校	県道48号線	広田交差点北(竹藪北)	用水路が深く、蓋もガードレールもない。用水路が歩道に近いので危険である。	1 歩道に沿って柵を設置。	群馬県県土整備部安中土木事務所	29年度対策済
19	秋間小学校	市道秋1090号線	三番街交差点	見通しが悪い。	1 「学童注意」の路面標示。 2 薄くなっている「速度落とせ」の引き直し。 3 センターラインの引き直し。	安中市建設部土木課 " "	29年度対策済 " "
20	松井田小学校	主要地方道渋川松井田線	松井田小学校南歩道橋	すべり止めのゴムが劣化して欠けたり、はがれたりしているため、雨が降るとツルツル滑りやすく、危険。PTA(地域)より、手すりを付けて欲しいとの要望があった。	1 ゴムの破損やブロックのひび割れについての補修。	群馬県県土整備部安中土木事務所	29年度対策済

平成29年度対策一覧表

平成30年3月末時点

No.	学校名	路線名	危険箇所	通学路の状況危険箇所の内容	対策内容	事業主体	対策年度
21	西横野小学校	県道磯部停車場 妙義山線 県道松井田 中宿線	松井町人見1262-3久保田様 西側の交差点【T字路】 (信号機あり 歩行者横断用の 信号機つき、横断歩道あり)	交通量が多い。歩道・路側帯がない。 車道が狭く、見通しが悪い	1 横断歩道(3箇所)・停止線の引き直し。 2 信号手前に「学童注意」の標識設置。 3 「飛び出し坊や」の設置。	安中警察署交通課 群馬県県土整備部安中土木事務所 学校教育課	29年度対策済 " "
22	細野小学校	市道9116号、9216号、92429号	細野小外周の歩道のない 道路(細野小北東側と南 東側と南側)	歩道や側帯がなく、車道が狭い。	1 取り締まりを行う。 2 グリーンベルトの設置。	安中警察署交通課 安中市松井田支所耕地建設課	29年度対策済 "
23	第一中学校	県道下里見安中線	安中1235小川宅付近 交差点	交通量が多い。歩道・路側帯がない。 車道が狭く、見通しが悪い。	1 「学童注意」の路面標示(2箇所)。	群馬県県土整備部安中土木事務所	29年度対策済
24	第一中学校	県道安中榛名湖線	城下橋付近のサイクリン グロードと交差する所	交通量が多い。見通しが悪く、車 両速度が高い。	1 「学童注意」の路面標示(2箇所)。	群馬県県土整備部安中土木事務所	29年度対策済
25	第一中学校	主要地方道前橋安中富岡線	藤坂と岩野谷公民館から 下がってきた合流地点	ポストコーンが通行の邪魔になり、 生徒が道路にはみ出てしま う。	1 「止まれ」の標識の位置の調整。 2 停止線の引き直し。	安中警察署交通課 "	29年度対策済
26	第一中学校	市道板92号線	県道に出る脇道と歩道の 交差する所(板鼻2035-1 付近)	車道が狭い。見通しが悪い。	1 停止線を引く。	安中市建設部土木課	29年度対策済
27	第一中学校	市道安644号線	安中市安中4562番地周辺	見通しが悪い。	1 カーブミラーの設置。 2 カーブミラーの大きさ、位置の調整。	安中市総務部危機管理課 "	29年度対策済 "
28	第一中学校	県道217号線	税務会計事務所前	横断歩道がない。	1 横断歩道を設置する。	安中警察署交通課	30年度対策予定
29	第二中学校	主要地方道下仁田安中倉淵線	東上磯部1343-13番地前 横断歩道 アパート「モン パレス安中第2」前	横断歩道の表示が消えかかっ ている。	1 「横断歩道」の引き直し。 2 「止まれ」の路面標示の引き直し。	安中警察署交通課 "	30年度対策予定 "
30	第二中学校	市道磯156号線	磯部4丁目やなせ大橋 先、信号手前の東側道路	道路が砂利と土の道で自転車の ハンドルをとられやすい。	1 砂を載積させ補修を行う。	安中市建設部土木課	29年度対策済

平成29年度対策一覧表

平成30年3月末時点

No.	学校名	路線名	危険箇所	通学路の状況危険箇所の内容	対策内容	事業主体	対策年度
31	松井田東中学校	県道八本松松井田線	松井田バイパス琴平橋南 野沢牛乳店 北側県道	登校の際、歩道がなくなり、急な 下り坂となる。歩道・路側帯がなく 車道が狭い。	1 横断歩道の引き直し。 2 停止線の引き直し。 3 「学童注意」の標識の設置。	安中警察署交通課 " 群馬県県土整備部安中土木事務所	29年度対策済 " "
32	松井田北中学校	市道9116号、9216号	北中学校南西T字路	交通量が多く、見通しが悪い。	1 停止線で、一時停止をするように学校 や回覧板等で注意を促す。	学校・区長	29年度対策済