安中小学校

③

〈通学路の状況〉
1. 交通量が多い
2. 歩道・路側帯がない・狭い
3. 車道が狭い
4. 見通しが悪い
5. 車両速度が高い

〈対策内容〉
1. 「学童注意」の路面標示
2. 側溝破損箇所の修繕

対策前

対策後

②

〈通学路の状況〉
1. 交通量が多い
2. 見通しが悪い

〈対策内容〉
1. カーブミラーの調整
2. 横断歩道引き直し→H29

対策前

対策後



①

〈通学路の状況〉
1. 交通量が多い
2. 歩道・路側帯がない・狭い
3. 車道が狭い
4. 見通しが悪い

〈対策内容〉
1. 「学童注意」の書き直し
2. コサ切りの依頼

対策前

対策後

【安中市通学路安全推進会議メンバー】
- 安中市区長会
- 安中市ＰＴＡ連合会
- 安中警察署
- 国土交通省高崎河川国道事務所（道路管理第二課・碓井出張所）
- 群馬県安中土木事務所
- 安中市（教育委員会・危機管理課・土木課・耕地建設課）

【要対策箇所】
：対策箇所

原市小学校

4

〈通学路の状況〉
1. 交通量が多い
2. 歩道・路側帯がない・狭い
3. 見通しが悪い

〈対策内容〉
1. 仮設的に道を拡幅する
   →H29年度以降

対策前

5

〈通学路の状況〉
1. 交通量が多い
2. 歩道・路側帯がない・狭い
3. 見通しが悪い

〈対策内容〉
1. 横断歩道の移設→H29
2. グリーンベルトを引く

対策前

対策後


6

〈通学路の状況〉
1. 交通量が多い
2. 歩道・路側帯がない・狭い
3. 車道が狭い
4. 見通しが悪い
5. 車両速度が高い


〈対策内容〉
1. ブラウンベルトを引く
2. 横断歩道引き直し

対策前

対策後



磯部小学校



7


〈通学路の状況〉
1. 交通量が多い
2. 見通しが悪い
3. 車両速度が高い
4. 歩道が旧式で凹凸がある

〈対策内容〉
1. 縁石・歩道の補修
2. 縁石が目立つように着色
3. 「学童注意」の路面標示
→実施未定

対策中

対策後

東横野小学校1/2



8

〈通学路の状況〉
1. 交通量が多い
2. 歩道・路側帯がない・狭い
3. 見通しが悪い

〈対策内容〉
1. 横断歩道引き直し
2. 外側線引き直し
3. 交差点部区画線引き直し

対策前

対策後

9


〈通学路の状況〉
1. 車両速度が高い
2. 横断歩道が消えている

〈対策内容〉
1. 横断歩道引き直し→H29
2. 外側線引き直し
3. ドットライン引き直し

対策前

対策後

東横野小学校 2/2



10

〈通学路の状況〉
1. 交通量が多い
2. 歩道・路側帯がない・狭い
3. 見通しが悪い
4. 縁石が無い

〈対策内容〉
1. 外側線引き直し
2. 注意喚起の路面標示
3. 「飛び出し坊や」の設置

対策前

対策後

碓東小学校 1/2


12

〈通学路の状況〉
1. 人家がなく南側の竹藪により光が遮られ、昼間も暗いことが多い
   冬場の下校時が特に暗い

〈対策内容〉
1. 「防犯パトロール実施中」のぼり旗設置
2. 「学童注意」の路面標示
3. 「凍結注意」看板設置の検討

対策前

対策後



碓東小学校 2/2


11

〈通学路の状況〉
1. 交通量が多い
2. 歩道・路側帯がない・狭い
3. 信号場所の立ち場所が狭く非常に危険

〈対策内容〉
1. ポストコーンの設置
2. 標識撤去の検討
3. 歩行者信号の設置
→標識撤去後

対策前

対策後



13

〈通学路の状況〉
1. 交通量が多い
2. 歩道・路側帯がない・狭い
3. 線路の北側の住宅街から登校する路側帯が危険

〈対策内容〉
1. グリーンベルトを引く

対策前



対策後



後閑小学校

14

〈通学路の状況〉
1. 交通量が多い
2. 歩道・路側帯がない・狭い
3. 見通しが悪い
4. 車両速度が高い
5. 水路の蓋や囲いがない

〈対策内容〉
1. 「速度落とせ」の路面標示

対策前



対策後



15

〈通学路の状況〉
1. 道路と交差する水路に
   蓋や囲いがなく
   自動が落ちる危険がある

〈対策内容〉
2. 水路開口部の閉塞

対策前



対策後



16

〈通学路の状況〉
1. 信号待ちの場所が狭く
   草が多い

〈対策内容〉
1. カーブミラーの移設
2. アスカーブ支障部分の撤去
3. 「止まれ」標識と停止線の
   移設


対策前




対策後



松井田小学校


朝陽錦山の碑
松井田町　高梨子
高梨子倶楽部
N
W
E
S
高梨子倶楽部
松井田病院
安中市地域活動支援センターまついだ
安中市地域活動支援センターまついだ
日本キリスト教団松井田教会
松井田小学校
松井田八幡宮
松井田町　新堀
安中市消防局第九分団第一部
森林公民館
松井田町　松井田
金勲寺
日祥寺
市立松井田小学校
中宿住民センター
市立松井田東中学校
椿稲荷神社
松井田保健センター
17
森崎町住民センター
北面寺鎮世碑
上町天満宮
北横町住民センター
上町住民センター
紺屋町住民センター
安中市教育委員会
安中市松井田文化会館
松井田町いこいの家地域ホームうすい
南横町公民館
松井田町　八城
崇徳寺
17
〈通学路の状況〉
1. 車道が狭い
2. 見通しが悪い
3. カーブで対向車が見づらい
4. 通学路マークを目立つ
所につけてほしい
〈対策内容〉
1. 標識の方向を直す
2. 交通指導員の配置検討
3. 「徐行」の路面標示
対策前
対策後
徐行

臼井小学校



18


〈通学路の状況〉
1. 交通量が多い

〈対策内容〉
1. 外側線・ゼブラゾーンを引く
   ポストコーンの設置
2. 「学童注意」の路面標示
   →実施未定
3. 「学童注意」の標識設置
4. 既設標識の移設→H29
5. 通学時の信号現示変更の検討

対策前

対策後

西横野小学校，松井 田南中学校



九十九小学校




21

〈通学路の状況〉
1. 交通量が多い
2. 見通しが悪い
3. 車両速度が高い
4. 横断歩道の設置をお願いしたい

〈対策内容〉
1. 横断歩道引き直し→H29
2. 横断歩道の設置→H29

対策前

細野小学校



24

〈通学路の状況〉
1. 北中グラウンド前のグレーチングのナットが外れて浮いている

〈対策内容〉
1. グレーチングの交換
2. コンクリート部分の修繕

対策後

22

〈通学路の状況〉
1. 転落の恐れがあるため道路横の水路に蓋をしてほしい

〈対策内容〉
1. 転落防止のためネットフェンスを設置

23

〈通学路の状況〉
1. 通学路と指定されているため 路側帯 歩行者部分を緑に塗ってほしい

〈対策内容〉
1. グリーンベルトを引く

対策前

対策後

第一中学校 1/2



26

〈通学路の状況〉
1. 交通量が多い
2. 車道が狭い
3. 歩道・路側帯がない・狭い
4. 見通しが悪い
5. 車両速度が高い

〈対策内容〉
1. 「速度落とせ」の路面標示

対策前

対策後

27

〈通学路の状況〉
1. 歩道・路側帯がない・狭い
2. 車道が狭い
3. 見通しが悪い
4. 車両速度が高い

〈対策内容〉
1. 「速度落とせ」の路面標示

対策前

対策後

28

〈通学路の状況〉
1. 歩道・路側帯がない・狭い
2. 車道が狭い
3. 見通しが悪い
4. 車両速度が高い

〈対策内容〉
1. 外側線・センターライン
   路面標示の引き直し

対策前

対策後

31

〈通学路の状況〉
1. 歩道・路側帯がない・狭い
2. 車道が狭い
3. 車両速度が高い

〈対策内容〉
1. カーブミラーを二面にする
2. 「止まれ」の書き直し
3. 「自転車も止まれ」標識設置


対策前



対策後



第一中学校 2/2



25

〈通学路の状況〉
1. 交通量が多い
2. 歩道・路側帯がない・狭い

〈対策内容〉
1. 草刈りなど施工

対策前



対策後



29

〈通学路の状況〉
1. 交通量が多い
2. 車道が狭い
3. 歩道・路側帯がない・狭い
4. 見通しが悪い
5. 車両速度が高い

〈対策内容〉
1. 外側線引き直し
2. 路面標示書き直し→H29
   標識の修正

対策前



対策後



30

〈通学路の状況〉
1. 歩道・路側帯がない・狭い
2. 車道が狭い
4. 見通しが悪い
5. 車両速度が高い

〈対策内容〉
1. 外側線・路面標示の書き直し
2. グリーンベルト→実施未定


対策前



対策後



第二中学校


第二中学校
市立第二中学校
原市三区甲住民センター
N
W
E
S
32
〈通学路の状況〉
1. 交通量が多い
2. 歩道・路側帯がない・狭い
3. 車道が狭い
4. 中学生（自転車）と小学生の登校時間が重なり通行が危険
〈対策内容〉
1. ガードレールなどを移設し歩道を拡幅する
対策前
対策後
着工前
完成
32

松井田東中学校


松井田東中学校
33
33
〈通学路の状況〉
1. 車両速度が高い
〈対策内容〉
1. 外側線引き直し→H29
2. 草刈りの実施
3. 滑り止め対策を実施
4. 横断歩道の引き直し→H29
5. 自転車通行場所の検討
6. 路面標示の検討
対策前
対策後