

平成27年度通学路対策箇所図（安中小学校）

1

〈通学路の状況・危険の内容〉

- ・ 交通量が多い
- ・ 車道が狭い
- ・ 見通しが悪い

〈対策メニュー〉

- ・ アルミ構造物の撤去
- ・ ポールの設置

【対策前】



【対策後】



2

〈通学路の状況・危険の内容〉

- ・ 歩道・路側帯がない
- ・ 狭い
- ・ 車道が狭い
- ・ 見通しが悪い

〈対策メニュー〉

- ・ 路面標示の設置
- ・ ミラー支柱に標識設置

【対策前】



【対策後】




3

〈通学路の状況・危険の内容〉

- ・ 交通量が多い
- ・ 車両速度が高い
- ・ 歩道が狭い

〈対策メニュー〉

- ・ 街路樹のこさ切り

【対策前】



【対策後】



【通学路安全推進会議メンバー】

- ・ 教育委員会・学校
- ・ 安中市市長会
- ・ 安中市PTA連合会
- ・ 安中警察署
- ・ 道路管理者（国・県・市）

【要対策箇所】

 : 対象箇所

4

〈通学路の状況・危険の内容〉

- ・ 歩道が狭い

〈対策メニュー〉

- ・ 植込の管理を依頼
- ・ 外側線の設置


【対策前】




【対策後】



平成27年度通学路対策箇所図（原市小学校）



平成27年度通学路対策箇所図（碓東小学校）



平成27年度通学路対策箇所図（後閑小学校）



8

〈通学路の状況・危険の内容〉
・車両速度が高い

〈対策メニュー〉
・路面標示の設置
・ドットラインの調節

【対策前】



【対策後】



9

〈通学路の状況・危険の内容〉
・側溝に蓋がない

〈対策メニュー〉
・ガードパイプの設置
・蓋の設置

【対策前】



【対策後】



10

〈通学路の状況・危険の内容〉
・路側帯が狭い

〈対策メニュー〉
・外側線の書き直し

【対策前】



【対策後】



11

〈通学路の状況・危険の内容〉
・側溝に蓋がない

〈対策メニュー〉
・蓋の設置

【対策前】



【対策後】



【通学路安全推進会議メンバー】

- ・教育委員会・学校
- ・安中市區長会
- ・安中市PTA連合会
- ・安中警察署
- ・道路管理者（国・県・市）

【要対策箇所】



：対象箇所

7

〈通学路の状況・危険の内容〉
・見通しが悪い

〈対策メニュー〉
・路面標示の設置
・カーブミラーの調節

【対策前】



【対策後】



平成27年度通学路対策箇所図（松井田小学校）



【通学路安全推進会議メンバー】

- ・教育委員会・学校
- ・安中市區長会
- ・安中市PTA連合会
- ・安中警察署
- ・道路管理者（国・県・市）

【要対策箇所】

● : 対象箇所

12

- 〈通学路の状況・危険の内容〉
- ・交通量が多い
 - ・歩道・路側帯がない
 - ・狭い
 - ・車道が狭い
 - ・車両速度が高い

- 〈対策メニュー〉
- ・停止線の引き直し

【対策前】



【対策後】



13

- 〈通学路の状況・危険の内容〉
- ・交通量が多い
 - ・歩道・路側帯がない
 - ・狭い
 - ・車道が狭い
 - ・見通しが悪い
 - ・車両速度が高い

- 〈対策メニュー〉
- ・外側線の引き直し
 - ・路面標示の設置

【対策前】




【対策後】



平成27年度通学路対策箇所図（臼井小学校）



平成27年度通学路対策箇所図（九十九小学校）



15

【対策前】

【対策後】

〈通学路の状況・危険の内容〉
 ・交通量が多い
 ・車両速度が高い
 ・標識の破損

〈対策メニュー〉
 ・標識の取り替え



16

【対策前】

【対策後】

〈通学路の状況・危険の内容〉
 ・交通量が多い
 ・車両速度が高い

〈対策メニュー〉
 ・ボールの設置



17

【対策前】

【対策後】

〈通学路の状況・危険の内容〉
 ・交通量が多い
 ・歩道・路側帯がない
 ・狭い
 ・車両速度が高い

〈対策メニュー〉
 ・ボールの設置



18

【対策前】

【対策後】

〈通学路の状況・危険の内容〉
 ・交通量が多い
 ・見通しが悪い
 ・車両速度が高い

〈対策メニュー〉
 ・路面標示の設置



【通学路安全推進会議メンバー】


- ・教育委員会・学校
- ・安中市區長会
- ・安中市PTA連合会
- ・安中警察署
- ・道路管理者（国・県・市）

【要対策箇所】



：対象箇所

平成27年度通学路対策箇所図（細野小学校）



平成27年度通学路対策箇所図（第一中学校1/2）



【通学路安全推進会議メンバー】

- ・教育委員会・学校
- ・安中市区长会
- ・安中市PTA連合会
- ・安中警察署
- ・道路管理者（国・県・市）

【要対策箇所】

○ : 対象箇所

20

【対策前】



【対策後】



- 〈通学路の状況・危険の内容〉
- ・交通量が多い
 - ・歩道・路側帯がない
 - ・狭い
 - ・見通しが悪い


- 〈対策メニュー〉
- ・停止線の設置
 - ・ドットラインの調節

22

【対策前】




【対策後】




- 〈通学路の状況・危険の内容〉
- ・歩道・路側帯がない
 - ・狭い
 - ・見通しが悪い
 - ・車両速度が高い

- 〈対策メニュー〉
- ・路面標示の設置

平成27年度通学路対策箇所図（第一中学校2/2）



平成27年度通学路対策箇所図（第二中学校）



平成27年度通学路対策箇所図（松井田東中学校）

