

学校施設の耐震改修状況

施設名	棟名	実施状況	年度	備考
安中小学校	A・B校舎	改築	H21	既存建物除却後→建替
	C校舎	補強	H26-27	
	管理校舎	補強	H26-27	
東横野小学校	管理校舎	補強	H25	
碓東小学校	体育館	補強	H23	
	校舎	補強	H26	
磯部小学校	体育館	改築	H23	既存建物除却後→建替
秋間小学校	体育館	改築	H22	既存建物除却後→建替
後閑小学校	体育館	補強	H23	
松井田小学校	校舎	補強	H25	
臼井小学校	体育館	補強	H24	
坂本小学校	体育館	補強	H24	
九十九小学校	体育館	補強	H21	
第一中学校	体育館	補強	H24	
	北校舎	補強	H25-26	
	南校舎	補強	H25-26	
第二中学校	体育館	改築	H22	既存建物除却後→建替
	教室棟	補強	H24-25	
	管理教室棟	補強	H24-25	
	格技場	補強	H31	
松井田東中学校	体育館	改築	H23	既存建物除却後→建替
	教室棟	補強	H25	
	技術棟	改築	H27	
	柔剣道場	補強	H27	
松井田西中学校	体育館	未実施	—	廃校(H24年～)
	教室棟	未実施	—	
松井田南中学校	体育館	補強	H22	
	北校舎	補強	H25	
松井田北中学校	体育館	補強	H21	